

Виброперемещение

Параметр	Значение
Диапазоны измерения и сигнализации размаха виброперемещения (от и до включ.), мкм	10 — 1000
Диапазон частот измерения, Гц (размаха виброперемещения)	0,7 — 200
Нелинейность амплитудной характеристики размаха виброперемещения на базовой частоте по унифицированному токовому выходу	$\pm 2,0$
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в диапазонах частот, %:	
- (от 0,7 до 2 включ.) Гц	+5,0; -20,0
- (св. 2 до 160 включ.) Гц	$\pm 5,0$
- (св. 160 до 200 включ.) Гц	+5,0; -10,0
Базовая частота измерений, Гц	40
Общие технические характеристики	
Рабочий температурный диапазон, °C	от -40 до +120
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Стандартные длины соединительного кабеля, м	3, 5, 7, 10
Тип разъема датчика:	TR (без разъема), с наконечниками на кабеле ST1210/S
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	200000
Средний срок службы, лет, не менее	10

